

# JUFA HOTEL GRAZ CITY

## INHALT

<b>KONTAKT</b>	<b>2</b>
<b>PRÜFKRITERIEN</b>	<b>2</b>
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>3</b>
<b>ERREICHBARKEIT</b>	<b>3</b>
Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln	3
<b>INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT</b>	<b>3</b>
<b>PARKPLATZ</b>	<b>3</b>
<b>WEGE AUSSEN UND EINGANG</b>	<b>4</b>
<b>FOYER UND REZEPTION</b>	<b>4</b>
Parkautomat im Windfang	4
<b>INNENBEREICH</b>	<b>5</b>
<b>LIFT</b>	<b>5</b>
<b>STUFEN</b>	<b>5</b>
<b>ZIMMER NR. 154</b>	<b>6</b>
<b>BAD</b>	<b>6</b>
Badtür	6
Dusche	7
WC	7
Waschbecken	8
Sonstiges	8
<b>GASTRONOMIEBEREICH (EG)</b>	<b>8</b>
<b>ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (KG)</b>	<b>9</b>
Tür	9
WC	9
Waschbecken	9
Sonstiges	9
<b>4 SEMINARRÄUME</b>	<b>10</b>
<b>INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN</b>	<b>10</b>
<b>PARKPLATZ UND WEGE AUSSEN</b>	<b>10</b>
<b>EINGANG UND REZEPTION</b>	<b>10</b>
<b>INNENBEREICH</b>	<b>11</b>
<b>LIFT</b>	<b>11</b>
<b>STUFEN</b>	<b>11</b>
<b>ZIMMER NR. 154</b>	<b>12</b>
<b>GASTRONOMIEBEREICH (EG)</b>	<b>12</b>
<b>ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (KG)</b>	<b>12</b>
<b>4 SEMINARRÄUME</b>	<b>12</b>
<b>INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN</b>	<b>13</b>
<b>INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER</b>	<b>13</b>




**KONTAKT**

**JUFA HOTEL GRAZ CITY**

Idlhofgasse 74  
 8020 Graz  
 T +43 5 7083 210  
 graz@jufahotels.com  
<https://www.jufahotels.com/hotel/graz/>

**PRÜFKRITERIEN**



Die Prüfkriterien für „**Blinde Personen**“ wurden zu **48 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Hörbehinderte/gehörlose Personen**“ wurden zu **33 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Familien mit Kleinkindern**“ wurden zu **79 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Lebensmittelallergien**“ wurden zu **67 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Menschen mit Lernschwierigkeiten**“ wurden zu **100 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Ältere, gehbehinderte, herzkrankte Personen**“ wurden zu **79 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**RollstuhlfahrerInnen mit Unterstützung**“ wurden zu **83 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen im Rollstuhl**“ wurden zu **80 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Personen mit Allergien gegen Staub, Pollen oder Tierhaare**“ wurden zu **100 %** erfüllt.

Die Prüfkriterien für „**Sehbehinderte Personen**“ wurden zu **75 %** erfüllt.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Das JUFA Hotel Graz City bietet viele Angebote für Menschen mit Behinderung, Allergiker\*innen und Familien mit kleinen Kindern.

Am hoteleigenen Parkplatz gibt es 2 barrierefreie Parkplätze.

Alle Zimmer sind mit einem Lift erreichbar. Der Lift hat tastbare Knöpfe und Knöpfe mit Braille-Schrift. 3 Zimmer sind für Gäste mit Rollstuhl eingerichtet. Neben den Betten in diesen Zimmern gibt es einen Wendekreis von 150 Zentimetern. Die Betten können nach links oder rechts verschoben werden. Die Badezimmer in diesen Zimmern haben Haltegriffe.

Alle Seminar-Räume sind ohne Stufen erreichbar. Im KG gibt es ein allgemeines barrierefreies WC.

Partnerhunde sind willkommen und kostenlos, dürfen allerdings nicht in den Gastrobereich.

## ERREICHBARKEIT

### Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Bitte benutzen Sie den Routenplaner der Verbundlinie Steiermark:  
<https://verkehrsauskunft.verbundlinie.at>

## INFORMATIONEN FÜR ROLLSTUHLFAHRER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER MOBILITÄT

### PARKPLATZ

- am hoteleigenen Parkplatz gibt es 2 barrierefreie Parkplätze
- die Parkplätze befinden sich in der Nähe des barrierefreien Eingangs
- mit gut sichtbarer Bodenmarkierung und Kennzeichnung durch eine Tafel
- Stellplatz rechtwinkelig zur Fahrbahn, mind. 350 cm breit
- kontrastierende farbliche Markierung der Parkplatzbegrenzung
- die gemeinsame Ein- und Ausstiegsfläche von 2 nebeneinanderliegenden barrierefreien Stellplätzen ist mind. 120 cm breit, jedoch nicht gekennzeichnet
- auf ebener Fläche, Bodenbelag leicht und erschütterungsarm befahrbar (Asphalt)
- **Stellplatz und Weg zum Eingang nicht überdacht**
- **kein Notrufsystem vorhanden**



Parkplätze

## WEGE AUSSEN UND EINGANG

- Zugang zum Hotel ist schwellenlos, mind. 150 cm breit
- leicht und erschütterungsarm befahrbar, frei von Hindernissen
- Längsgefälle des Weges max. 6%, Quergefälle max. 2%
- Der Haupteingang ist der barrierefreie Eingang (leicht auffindbar)
- **Eingang nicht überdacht**, frei von Hindernissen
- lichte Breite der Eingangstür mind. 90 cm, keine Türschwelle
- Windfang: Bewegungsfläche auf beiden Seiten der Tür mind. 150 cm Durchmesser
- automatisierte Schiebetüren aus Glas, öffnen vorzeitig und schließen zeitverzögert
- **Glastür nicht mit kontrastierenden Markierungen gekennzeichnet**
- Gitterrost bzw. Schmutzfangmatte gut befahrbar

## FOYER UND REZEPTION

- Foyer großzügig, keine Schwellen
- Sitzmöglichkeiten vorhanden (Sitzfläche in Normhöhe, stabile Arm- und Rückenlehnen)
- Rezeption: barrierefrei zugänglich und nutzbar, Sicht- und Sprechkontakt zwischen Person im Rollstuhl und Ansprechperson gewährleistet
- vor dem Rezeptionsschalter Bewegungsfläche von mind. 150 x 150 cm
- **Schalter 110 cm hoch** (Norm max. 85 cm)
- **Rezeption nicht unterfahrbar**
- Bankomat- und Kreditkartengerät in Höhe von 80 - 110 cm nutzbar



Parkautomat

## Parkautomat im Windfang

- Vor dem Automaten mind. 150 x 150 cm Platz
- **Bedienelemente in 137 cm Höhe (Norm 80 – 110 cm)**
- **Nicht unterfahrbar, auch nicht mit den Fußteilen des Rollstuhls**
- **Automat befindet sich seitlich weniger als 50 cm von der Wand entfernt**



Eingang



Rezeption

## INNENBEREICH

- Wege im Innenbereich völlig eben und schwellenlos, frei von Hindernissen
- Aufzug vorhanden
- Bodenbeläge rutschhemmend und fest verlegt
- Wege mind. 120 cm breit, am Ende des Weges Bewegungsfläche von mind. 150 cm Durchmesser
- Durchgänge haben eine Breite von mind. 90 cm
- Durchgangshöhen von mind. 210 cm
- durchgängige Beschilderung, man findet sich gut zurecht
- **kein Orientierungs- bzw. Fluchtplan vorhanden**
- barrierefreie Bereiche mit Symbolen gekennzeichnet

## LIFT


- schwellenlos erreichbar
- Bewegungsfläche vor Ein- und Ausstieg mind. 150 x 150 cm
- lichte Türbreite mind. 90 cm, keine Türschwelle, Lichtschranken auf max. 100 cm
- Fahrkorbgröße mind. 110 x 140 cm
- Keine abwärts führende Treppe gegenüber der Schachttür
- Druckknöpfe in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Beschriftung der Bedientasten (innen und außen) groß genug
- Notruftaster und Befehlstaster der Tür in Normhöhe
- Handlauf vorhanden, in Normhöhe
- Spiegel gegenüber der Lifttür vorhanden, in Normhöhe
- Positionsanzeige im Fahrkorb in Normhöhe

## STUFEN

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, **28 cm tief** (Norm mind. 30 cm)
- 17 cm hoch (**jedoch nicht alle Stufen gleich hoch**)
- keine offenen oder vorragenden Plattenstufen
- Podest nach max. 20 Stufen
- **nur 1 Handlauf** (außen), **höher als Norm (85 - 90 cm)**
- Handlauf sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- **Handlauf wird an beiden Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**



Lift



Treppe



Zimmer Nr. 154

### ZIMMER NR. 154

- Drehflügeltür, lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, 1 cm Türschwelle (nicht zweiseitig)
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- **Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür 134 x 200 cm** (Norm mind. 200 x 150 cm)
- Anfahrbereich auf Schließseite der Tür mind. 150 x 120 cm
- auf Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden, **auf Öffnungsseite nur 30 cm**
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe
- auf einer Seite des Bettes mind. 150 cm Platz
- **Bett nicht unterfahrbar, Bettoberkante 54 cm hoch** (Norm 45 - 50 cm)
- Licht kann vom Bett aus eingeschaltet werden
- Durchgangsbreiten im Zimmer mind. 120 cm
- Lichtschalter in 85 - 110 cm Höhe
- Kleiderhaken in 85 - 120 cm Höhe
- Bewegungsfläche vor dem Fenster mind. 150 x 150 cm, **Höhe Fenstergriff 150 cm** (Norm max. 110 cm)

### BAD

**Bewegungsfläche von 150 x 150 cm nicht ganz vorhanden (140 x 150 cm)**

### Badtür

- lichte Durchgangsbreite mind. 80 cm, **zweiseitige Türschwelle** max. 2 cm hoch
- Tür geht nach außen auf, ist im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- **Anfahrbereich auf Öffnungsseite der Tür 134 x 200 cm** (Norm mind. 200 x 150 cm)
- **Anfahrbereich auf Schließseite der Tür weniger als 150 x 120 cm (aufgrund eines Haltegriffs, der nicht oben bleibt und dadurch in den Raum ragt)**
- auf beiden Seiten der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türgriff (kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff) in Normhöhe

## Dusche

- Duschplatz schwellenlos, **100 x 110 cm groß** (Norm mind. 130 x 180 cm bzw. 150 x 150 cm)
- Boden rutschhemmend
- Duschplatzabtrennung flexibel (klappbare Duschwände)
- lotrechter Haltegriff in einem Abstand von 70 – 85 cm zur Ecke angebracht, reicht bis zu Höhe von mind. 150 cm
- waagrechter Haltegriff in 75 - 85 cm Höhe, auf ersten Wandseite (Richtung Ecke) mind. 50 cm lang, auf 2. Wandseite **77 cm lang** (Norm mind. 90 cm)
- Haltegriffe sicher umgreifbar
- **kein Duschsitz vorhanden**
- höhenverstellbare Schlauchbrause, verstellbare Höhe entspricht Norm (75 – 150 cm); **sie befindet sich jedoch nicht ganz unten**
- Duscharmatur als Einhebelarmatur ausgeführt, in 80 - 110 cm Höhe, seitlich aus Sitzposition erreichbar
- Seifenhalter vorhanden, in Normhöhe
- **keine Notglocke im Duschbereich vorhanden**



## WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- **Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenen Rückwand 53 cm** (Norm mind. 65 cm)
- WC-Höhe 46 – 48 cm, **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, zusätzlicher lotrechter Haltegriff
- Haltegriff auf Anfahrseite aufklappbar, leicht zu bedienen und sicher befestigt, **bleibt jedoch nicht oben**
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), Abstand zwischen Haltegriffen 71 cm (Norm 65 – 70 cm)
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Spülung in Normhöhe, **nicht vom WC aus sitzend erreichbar**
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, jedoch nicht im Stützklappgriff
- Notrufanlage **nicht vom WC aus sitzend erreichbar, vom Boden aus nicht in max. 35 cm Höhe erreichbar**
- Notruf führt zur Rezeption



Barrierefreies Bad

## Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 150 x 150 cm
- Oberkante und Tiefe des Waschbeckens entsprechen Norm
- **freie Höhe unter dem Waschbecken weniger als 70 cm, kein Flachputzsiphon, nicht mit Kunststoff oder Porzellan geschützt**
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm



Barrierefreies Bad

## Sonstiges

- Spiegel vorhanden, in Normhöhe
- **Bedienebene von Ausstattungsgegenständen nicht in 80 – 110 cm Höhe**
- Lichtschalter in Normhöhe
- **Kleiderhaken in 156 cm Höhe** (Norm max. 120 cm)
- Abfalleimer auch mit einer Hand bedienbar

## GASTRONOMIEBEREICH (EG)

- schwellenlos erreichbar
- barrierefreie Garderobe vorhanden
- Durchgangsbreiten von Hauptgängen mind. 100 cm, von Quergängen mind. 70 cm
- Tische unterfahrbar (mind. 80 cm breit, 70 cm hoch, 60 cm tief), Tischhöhe max. 85 cm
- Kinderstühle vorhanden
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Frühstücksbuffet ohne Bedienung
- lichte Breite vom Weg neben dem Buffet mind. 120 cm
- Essen befindet sich im Greifbereich von 40 – 70 cm, Speisenangebot in 81cm Höhe
- Es können Trinkhalme angeboten werden
- Terrasse barrierefrei zugänglich



Gastronomiebereich



Terrasse

## ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (KG)

- Mit Lift stufenlos erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- Bewegungsfläche von 150 x 150 cm ist im WC-Raum vorhanden

### Tür

- lichte Türbreite mind. 80 cm, keine Türschwelle
- Tür geht nach außen auf, im Notfall von außen entriegelbar
- leicht zu öffnen, kein Türschließer
- Anfahrbereich auf Öffnungsseite mind. 200 x 150 cm, auf Schließseite mind. 150 x 120 cm
- auf Öffnungs- und Schließseite der Tür ist neben dem Türdrücker ein Anfahrbereich von mind. 50 cm vorhanden
- Türdrücker in Normhöhe, kein Dreh-, Knauf- oder Muschelgriff

### WC

- vor der WC-Schale mind. 120 cm Platz zum Anfahren
- von links befahrbar, seitlicher Platz zum Anfahren mind. 90 cm
- Abstand der Vorderkante des WCs zur anzufahrenden Rückwand mind. 65 cm
- **WC-Höhe 55 cm** (Norm 46 – 48 cm), **keine Rückenstütze vorhanden**
- beidseitige, waagrechte Haltegriffe, **kein zusätzlicher lotrechter Haltegriff**
- Haltegriff auf Anfahrseite aufklappbar
- Haltegriffe in Normhöhe (75 - 85 cm), Abstand zwischen Haltegriffen 65 - 70 cm
- Haltegriffe ragen mind. 15 cm über die Vorderkante des WCs hinaus
- hochgeklappter Haltegriff ragt max. 20 cm in den Raum hinein
- Stützklappgriff sicher an der Wand befestigt, leicht bedienbar
- Spülung in Normhöhe (80 – 110 cm), vom WC aus sitzend erreichbar
- Papier vom WC aus sitzend erreichbar, **Rolle jedoch nicht im Stützklappgriff**
- Notglocke vorhanden, Notruf führt zur Rezeption
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar; vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm erreichbar

### Waschbecken

- Bewegungsfläche vor dem Waschbecken mind. 120 x 120 cm, **aber weniger als 150 x 150 cm**
- Oberkante des Waschbeckens in Normhöhe
- freie Höhe unter dem Waschbecken mind. 70 cm, Flachputzsiphon, aus Kunststoff oder mit Porzellan geschützt
- Tiefe entspricht Norm
- auf einer Breite von mind. 100 cm unterfahrbar
- berührungslose oder Einhebel-Armatur, Abstand zum vorderen Rand des Waschbeckens max. 20 – 35 cm

### Sonstiges

- Spiegel hängt höher als Norm, ist jedoch verstellbar
- **Bedienebene von Ausstattungsgegenständen höher als 80 – 110 cm**
- Abfallbehälter auch mit einer Hand bedienbar



Allgemeines barrierefreies WC

#### 4 SEMINARRÄUME

- alle Seminarräume barrierefrei anfahrbar (einer davon mit mobiler Rampe)
- Türschwelle von 1 cm Höhe
- lichte Türbreite mind. 80 cm
- durch flexible Möbel sind Durchgangsbreiten von mind. 90 cm immer gewährleistet
- zumindest ein Tisch ist unterfahrbar (mind. 80 cm breit, mind. 70 cm hoch, mind. 60 cm tief)
- Sitzmöglichkeiten 46 – 50 cm hoch, mit stabilen Arm- und Rückenlehnen
- Alle Bedienelemente sind anfahrbar und befinden sich in 80 – 110 cm Höhe



Mobile Rampe zum Seminarraum

#### INFORMATIONEN FÜR BLINDE UND SEHBEHINDERTE PERSONEN

##### PARKPLATZ UND WEGE AUSSEN

- zwei gekennzeichnete Behindertenparkplätze am hoteleigenen Parkplatz
- die Parkplätze befinden sich in der Nähe des barrierefreien Eingangs
- Stellplatz rechtwinkelig zur Fahrbahn
- **kein Notrufsystem vorhanden**
- **Schranken nicht gegen Unterlaufen mit dem Blindenstock gesichert**
- **Stellplatz und Weg zum Eingang nicht überdacht**
- Wege außen frei von Hindernissen, Gehwegsbegrenzungen mit dem Blindenstock leicht wahrnehmbar
- freie Höhe unter Schildern beträgt mind. 220 cm

##### EINGANG UND REZEPTION

- Der Haupteingang ist der barrierefreie Eingang
- **Eingang nicht überdacht**, frei von Hindernissen
- **keine taktilen Bodenleitlinien zum Eingang**
- automatisierte Schiebetüren aus Glas (Windfang), öffnen vorzeitig und schließen zeitverzögert
- **Glastür nicht mit kontrastierenden Markierungen gekennzeichnet**
- Türöffnungsseite gekennzeichnet
- Rezeption gut erkennbar, hebt sich kontrastierend von Umgebung ab
- **Rezeption nicht taktil auffindbar**
- Schalter dem Nutzungsbereich entsprechend und blendfrei beleuchtet
- **Informationen werden nicht taktil zur Verfügung gestellt**
- **Parkautomat im Windfang: nicht taktil auffindbar, Bedienelemente nicht taktil erkennbar, Taster nicht farblich kontrastierend gestaltet**

## INNENBEREICH

- hörbare Alarmanlage vorhanden
- lichte Durchgangshöhen von mind. 210 cm gewährleistet
- Ausstattungselemente, die mehr als 15 cm in den Gehbereich ragen, werden vermieden
- **kein taktiler Leitsystem** im gesamten Hotel
- Wege innen sind frei von Hindernissen
- Beleuchtung ausreichend und dem Nutzungsbereich entsprechend
- Bodenbeläge heben sich visuell kontrastierend von anderen Bauteilen ab
- **Markierungen von Glastüren nicht ausreichend**
- **kein tastbarer Orientierungsplan**
- durchgängige Beschilderung, man findet sich gut zurecht
- Beschilderung gut ausgeleuchtet, kontrastreich gestaltet
- **keine Informationen im 2-Sinne-Prinzip (visuell/taktil)**

## LIFT

- **keine taktile Geschößkennzeichnung**
- Druckknöpfe befinden sich in unmittelbarer Nähe der Lifttür
- Druckknöpfe (innen und außen) in erhabener Schrift oder Braille
- **Druckknopf für den Gebäudeausgang ist nicht hervorgehoben**
- Beschriftung der Bedientasten groß genug
- **Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird nicht hörbar bestätigt**
- Anzeige beim Lift (innen und außen) groß und gut zu lesen
- **kein akustisches Signal beim Ankommen des Lifts, keine hörbare Ansage im Lift**
- Handlauf vorhanden

## STUFEN

- Stufen geradläufig, mind. 120 cm breit, 28 cm tief (Norm mind. 30 cm)
- 17 cm hoch (**jedoch nicht alle Stufen gleich hoch**)
- keine offenen oder vorragenden Plattenstufen
- Podest nach max. 20 Stufen
- **nur 1 Handlauf** (außen), **höher als Norm** (85 - 90 cm)
- Handlauf sicher umgreifbar, **nicht durchlaufend**
- **Handlauf wird an beiden Enden der Stufen nicht mind. 30 cm waagrecht weitergeführt**
- **frei ausragende Enden der Handläufe werden nicht nach unten oder seitlich weggeführt**
- Handläufe heben sich kontrastreich vom Hintergrund ab
- **keine taktile Handlaufinformation**
- An- und Austrittsstufe an Vorderkante farblich kontrastierend gestaltet

## ZIMMER NR. 154

- Tür zum Zimmer deutlich wahrnehmbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- kein Türschließer, Tür frei von Hindernissen
- Türgriff von Badezimmertür gut erkennbar, kein Türschließer
- bei der Einhebel-Duscharmatur weist der Hebel nach unten, um Verletzungen beim Vorbeugen zu vermeiden
- Notrufanlage vorhanden, Notruf führt zur Rezeption
- Notrufanlage visuell kontrastierend gestaltet, **nicht taktil erfassbar**
- Ausstattungsgegenstände im Bad heben sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab
- **kein akustischer Alarm im Bad**

## GASTRONOMIEBEREICH (EG)

- Frühstücksbuffet, keine Bedienung
- auch Tische mit ausreichender Lärminderung vorhanden

## ALLGEMEINES BARRIEREFREIES WC (KG)

- mit Lift erreichbar
- separat angeordnet (unisex)
- WC-Tür geht nach außen auf und ist im Notfall von außen entriegelbar
- Türdrücker hebt sich kontrastierend von angrenzenden Bauteilen ab
- Notglocke vorhanden, Notruf führt zur Rezeption
- Notglocke visuell kontrastierend gestaltet, **nicht taktil erfassbar**
- Notglocke vom WC aus sitzend erreichbar; vom Boden aus in einer Höhe von max. 35 cm erreichbar
- Ausstattungsgegenstände heben sich visuell kontrastierend von ihrer Umgebung ab

## 4 SEMINARRÄUME

- **Es führen keine taktilen Bodeninformationen zu den Räumen**
- Seminarräume blendfrei und gleichmäßig beleuchtet

## INFORMATIONEN FÜR HÖRBEHINDERTE UND GEHÖRLOSE PERSONEN

- **keine induktive Höranlage an Rezeption**
- sichtbares Alarmsystem im Hotel vorhanden (**jedoch nicht im Zimmer**)
- Lift: Betätigen der Druckknöpfe (innen und außen) wird sehbar bestätigt, auch Notruf wird sichtbar bestätigt
- **Informationen nicht im 2-Sinne Prinzip (visuell/akustisch)**
- **Türklopfen im Zimmer ist nicht durch Blinksignale wahrnehmbar bzw. ist auch kein Gehörlosenkoffer vorhanden**
- im Frühstücksraum auch Tische mit blendfreier Beleuchtung vorhanden
- Seminarräume: **es gibt keine induktive Höranlage**; Räume sind blendfrei und gleichmäßig beleuchtet; **kein optisches Alarmsystem vorhanden**

## INFORMATIONEN FÜR ALLERGIKER

- in den Gängen keine staubanfälligen Teppiche vorhanden
- Zimmer frei von Teppichen und Polstermöbeln, **jedoch sind Vorhänge vorhanden**
- Gastronomiebereich und Seminarräume ebenso frei von staubanfälligen Teppichen und Polstermöbeln, **jedoch sind Vorhänge vorhanden**
- Angebote für Nahrungsmittelallergiker vorhanden (glutenfrei und laktosefrei immer, anderes auf Nachfrage)
- Personal weiß über Zutaten der Speisen Bescheid

Stand: November 2025, alle Angaben ohne Gewähr

Fotos: Graz Tourismus – Harry Schiffer

Quelle: [http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat\\_id=1637&tobj\\_id=726](http://www.bereit-fuer-barrierefreiheit.eu/de/Betriebe/?xt=CEDOSCheckResults&xtMethod=showDataset&cat_id=1637&tobj_id=726)